

Bersama Warga Dan Pemesdes Wonoyoso, Babinsa Koramil 19/ Kuwarasan Pengurukan Bahu Jalan

Nurfaizin - KEBUMEN.INDONESIASATU.CO.ID

Oct 16, 2022 - 19:26



Serda Badri bersama warga masyarakat dan Pemerintah desa Wonoyoso melaksanakan pengurukan bahu jalan desa di Dusun Kedungpandan Desa Wonoyoso

KEBUMEN - Usai pelaksanaan kegiatan pengerjaan rabat beton, Babinsa Wonoyoso Koramil 19/ Kuwarasan Serda Badri bersama warga masyarakat dan

Pemerintah desa Wonoyoso melaksanakan pengurukan bahu jalan desa di Dusun Kedungpandan Desa Wonoyoso, Kecamatan Kuwarasan, Kabupaten Kebumen, Provinsi Jawa Tengah. Minggu, (16/10/2022)

Hal tersebut dilakukan agar kondisi jalan rabat beton dengan volume 137 M x 3 M x 0,20 M yang baru selesai dibangun itu memiliki penahan dan ketinggian bahu jalan seimbang.

Dikatakan oleh Serda Badri bahwa, "Proses pengurukan bahu jalan disebabkan karena kondisi jalan beda tinggi dengan jalan yang berada di sisi kanan dan kiri jalan, Ketinggiannya pun bervariasi antara 15 sampai 20 cm", jelasnya

"Yang akan diuruk nanti sepanjang jalan yang baru di rabat beton ini sepanjang 137 meter. Ketinggiannya menyesuaikan dengan jalan kultur tanah. Dengan demikian nantinya akan diperoleh hasil yang optimal," pungkas Babinsa Wonoyoso.

Jurnalis: Pendim 0709/Kebumen